



[HU] A horganyzott, Aluzink és bevont lemezek szállítására, tárolására és általános kezelésére vonatkozó feltételek:

- A szállításhoz használt jármű rakodófelületnek hossza meg kell, hogy feleljen a lemezek hosszának. A rakodófelülethez nem szorosan rögzített fémlemez csomagokban és a hátsó ajtón túlnyúló csomagokban a korrózióvédő bevonatok kopása felléphet.
- A horganyzott és az Aluzink lemezeket feltétlenül védeni kell a vizesedéstől.
- A profillemek deformálódásának elkerülése érdekében a kézi kirakodást és az esetleges kézi felrakodást elegendő létszámú személynek kell végeznie, pl. 6 m-es lemezek esetén 6 emberre van szükség. A lemezek egymáson vagy a talajon való csúsztatása a korrózióvédő bevonatok sérüléséhez vezethet.
- Azokra a profillemek megrendeléseire, amelyekben akár csak egy darab is meghaladja az adott profilra megadott maximális hosszúságot, a garancia nem vonatkozik, és a gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a szállítási sérülésekért.
- A profilonított lemezeket (trapézlemezek, fém cserepeslemezek, homlokzatburkolatok, tetőpanelek, nem szabványos bádogos elemek) a gyártástól számított 3 hétnél hosszabb ideig nem szabad a gyári csomagolásukban tárolni. Ezen idő elteltével szét kell vágni a csomagolást - ha van -, a védőfóliát el kell távolítani a lemezekről, és a lemezeket vékony távtartókkal egymástól el kell választani. Az így tárolt minden profillemet nem szabad a szabadban vagy nedvességnek és hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyiségben, illetve agresszív anyagok közelében tárolni. A nem megfelelő tárolási körülmények a lemezek között páralecsapódáshoz vezethetnek, ami a korrózióvédő bevonat lepattogzásához vezethet.
- Minden sík lemezt és tekerccset zárt szellőztetett helyiségben kell tárolni. Ezeket a termékeket nem szabad nedvességnek vagy hőmérséklet-ingadozásnak kitenni, illetve agresszív anyagok közelében lenni. A csomag vagy tekerccs és a talaj közötti távolságnak min. 20 cm-nek kell lennie. A nem megfelelő tárolási körülmények a lemezek vagy tekerccsek között páralecsapódáshoz vezethetnek, ami a korrózióvédő bevonat lepattogzásához vezethet.
- Az összes BP2 termék teljes tárolási ideje nem haladhatja meg a gyártástól számított 5 hónapot. A védőfóliával ellátott síklemezek, lemeztekerccsek és szabványos bádogos elemek esetében a maximális tárolási idő nem haladhatja meg a gyártás dátumától számított 3 hónapot.
- Ha kétségei vannak a tárolási módszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk szakértői tanácsért a 48 12 628 03 00 telefonszámon.

FIGYELEM!!!

- Tilos a lemezek vágása olyan szerszámokkal, amelyek használata jelentős hőfejlődéssel (hirtelen hőmérséklet-emelkedéssel) jár, így pl. sarokcsiszolóval
- A lemezek profilonítását és hajlítását min. 15° C hőmérsékleten kell végezni
- A védőfóliát minimum 10 °C-os hőmérsékleten kell eltávolítani.
- A szerelési munkálatok befejezése után a tetőfelületet alaposan meg kell tisztítani a lemezek és tartozékok vágásából és rögzítéséből származó maradványoktól. A vágott éleket (a gyárilag vágottakat is) a gyártónál kapható javító lakkal meg kell védeni.
- A fenti ajánlások elmulasztása a garancia elvesztését és az esetleges reklamációk elutasítását eredményezik.
- A megvásárolt termékre vonatkozó „Szerelési útmutatót” a garancia kártyával együtt, külön nyomtatványon szállították, vagy a www.bp2.eu weboldalon található.

BP2 sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 29
30-302 Kraków

NIP: 6762431701, Regon: 121387608
KRS: 0000369912, BDO: 00027817,
Alaptőke: 96 838 900,00 zł

Gyártóüzemek:
Production plants:

Grójec, ul. Grójecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PL9510301508 0000 0008 0325 4001 PLN
PL7610301508 0000 0008 0325 4052 EUR/SWIFT: CITIPLPX

PKO BANK POLSKI S.A.
PL 591020 2313 0000 3402 06271235 PLN
PL 761020 2313 0000 3902 06271557 EUR/SWIFT: BPKOPLPW